

## **Netzteil, Best.-Nr. 7839 487**

---

Nach der Montage dieses Netzteils kann nach der Initialisierung im Display der Regelung folgende Störungsmeldung erscheinen:

„282: G83/ENS/GIM“

Es ist **keine** Störungsbehebung erforderlich. Das Stromnetz wird geprüft. Falls das Stromnetz in Ordnung ist, wird die Störungsmeldung nach max. 15 min automatisch zurückgesetzt.

Falls das Stromnetz nicht in Ordnung ist und die Störungsmeldung weiterhin ansteht, siehe Serviceanleitung Vitotwin 300-W.

*Hinweis!*

*Bei Vitotwin 300-W ab Herstellungsdatum 2013 kann die Prüfung des Stromnetzes übersprungen werden (analog der Entlüftungsfunktion).*

Viessmann Werke GmbH & Co KG  
D-35107 Allendorf  
Telefon: 0 64 52 70-0  
Telefax: 0 64 52 70-27 80  
[www.viessmann.de](http://www.viessmann.de)

Technische Änderungen vorbehalten!

5623034