


### Gerade Schnellverschraubung aus Messing vernickelt mit Innengewinde

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar  
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C  
 Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt  
 Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt


Anschluss	Anschluss Schlauch a/i - Ø	L	SW	Artikel-Nr.
G 1/8 i	6/4	23,3	14	418142
G 1/8 i	8/6	24,7	14	418143
G 1/4 i	6/4	27	17	418144
G 1/4 i	8/6	28,7	17	418145
G 1/4 i	10/8	30,5	17	418146
G 3/8 i	6/4	28	22	418147
G 3/8 i	8/6	29,2	22	418148



### Gerade Schnellverschraubung aus Messing vernickelt

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar  
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C  
 Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt  
 Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anschluss Schlauch a/i - Ø	L	SW	Artikel-Nr.
5/3 - 6/4	32,2	12	418162
6/4 - 6/4	32,2	12	418163
6/4 - 8/6	33,5	12	418164
8/6 - 8/6	34,8	12	418166
10/8 - 10/8	39	14	418168



### Gerade Schott-Schnellverschraubung aus Messing vernickelt

Betriebsdruck: -0,99 – 15 bar  
 Temperaturbereich: -18 °C bis +70 °C  
 Werkstoff Grundkörper: Messing vernickelt  
 Werkstoff Überwurfmutter: Messing vernickelt

Anschluss Schlauch a/i - Ø	L	L max.	D	SW	Artikel-Nr.
5/3 - 6/4	45,5	10	M 10 x 1	14	418182
6/4 - 6/4	45,5	10	M 10 x 1	14	418183
6/4 - 8/6	47,3	10	M 12 x 1	17	418184
8/6 - 8/6	48,4	10	M 12 x 1	17	418185
10/8 - 10/8	52	10	M 14 x 1	17	418188