

HINWEIS

Beim Tausch des Flammkörpers,
im Feuerungsautomat Typ VUC310
Codierstecker ersetzen
(Best.-Nr. 7841961, Lieferumfang).



Codiersteckertausch im spannungslosen Zustand



Montageanleitung Austausch Brennerkomponenten