

TCO 2.5

LÜFTUNGSHEIZGERÄT TCO 2.5

PRODUKT-NR.: 190471

Benötigtes Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190382	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus
	190204	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	190176	<u>TCR comfort</u>	Bedieneinheit
	201720	<u>LSWP 315-1.5 SG</u>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 1.5 m lang, DN 315, grau farbige Außenhülle

Weiteres Zubehör

Artikel	Bestell-Nr.	Typ	Beschreibung
	190176	<u>TCR comfort</u>	Bedieneinheit
	238789	<u>ZKA WP</u>	Kondensatablauf mit Trichtersiphon
	202778	<u>RCCB-25</u>	
	190204	<u>ISG web</u>	Internet Service Gateway
	190382	<u>ISG plus</u>	Internet Service Gateway plus

	232675	<u>LULH 315 o</u>	Luftumlenkhaube Außen-/Fortluft
	231330	<u>FMS G4-10 ABL Inverter</u>	Filtermattenset Abluft ISO Coarse < 60% (G4), 10 St.
	231332	<u>FMK F7-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft ePM1 > 50 % (F7), 2 St.
	233867	<u>LWTF Inverter</u>	Austausch-Enthalpie-Wärmeübertrager
	233836	<u>AWG 315 SR</u>	Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt
	231331	<u>FMS M5-2 ZUL Inverter</u>	Filtermattenset Zuluft ePM10 > 50 % (M5), 2 St.
	234646	<u>LSWP 315-4 S</u>	Luftschlauch wärme- und schallgeklämmt, 4 m lang, DN 315
	232955	<u>AWG 315 GL</u>	Grau lackierte Wanddurchführung mit Wetterschutzgitter, wärmegeklämmt

Service-Center

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer 05531 99068-95082

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen
Ihnen bei allen Fragen:
www.tecalor.de/fachpartner-suchen

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom
jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen
Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei
der Einholung der Zustimmung des jeweiligen
Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich
ist.

info@tecalor.de — www.tecalor.de