

LASTEN

Ringmutter RI

Empfohlene Höchstlast für Ringmuttern in [kN].

Typ		M 8	M 10	M 12
Zugrichtung für eine Mutter		1,4	2,3	3,4
Zugrichtung für 2 Muttern insgesamt		0,95	1,7	2,4