

## *Eine echte Hilfe bei allen Reparaturen an Ölbrennerpumpen*



Mit Hilfe der beiden Universal Servicepumpen AUV und den im Koffer befindlichen Zubehörteilen, ist der Heizungsinstallateur in der Lage, den größten Teil der eingesetzten Heizöl- und Kerosin einstufigen Pumpen mit oder ohne Magnetventil, ungeachtet der Drehrichtung, der Lage des Düsenausganges und der Nabenbefestigung, zu reparieren.

Inhalt des Koffers (Art. Nr. **991555**):

- 1 Pumpe AUV 47 L 9877 6P 0700 (Drehrichtung links, Düsenausgang rechts oder links),
- 1 Pumpe AUV 47 R 9876 6P 0700 (Drehrichtung rechts, Düsenausgang rechts oder links),
- 2 Steckerkabel ENC 60,
- 2 Filter Art. Nr. 991530,
- 1 Spule 220-240 V, 50/60 Hz, Art. Nr. 3713871SAV
- 2 Deckeldichtungen Art. Nr. 991523,
- 2 Deckeldichtungen Art. Nr. 991524,
- 1 Umrüstsatz von Pumpe AUV auf AE / AEV, Art. Nr. 991401,
- 1 Adapterring Ø 32 / Ø 54 mm, Art. Nr. 3759833,
- 1 Zwischenflanschadapter, Art. Nr. 3719003, der es erlaubt von einer Nabenbefestigung Ø 32 auf eine Flanschbefestigung mit Ø 54 mm umzurüsten,
- 2 Verschraubung Sätze Nr. 991557.

Alle Teile sind separat erhältlich um eventuell Teile des Koffers wieder zu ergänzen. Der Koffer selbst ist sehr robust und wird bald zu einem unentbehrlichen Hilfsmittel.

**Um herauszufinden, wie Ihre aktuelle Pumpe (Suntec oder andere Marke) mit einer AUV-Pumpe zu ersetzen, laden Sie unser technisches Handbuch herunter (auch auf unserer Website abrufbar).**

