





Sollten diese Schritte die Funktionsstörung der Anlage nicht beseitigen, kann der Wasserstandbegrenzer wie folgt überprüft werden:



Hans Sasserath & Co: KG
 Tel.: 02161 6105-0 Fax: 02161 6105-20
 Mühlenstrasse 62 D-41352 Korschenbroich
 www.syr.de e-mail: sasserath@syr.de



Gebrauchsanleitung



Wasserstandbegrenzer

933.1
933.2