

## Bidet

Ersatzteile zu 01063283 verchromt

Produktnummer	Pos	Ersatzteil
01880083	1	HANSAMIX HEBEL SIGNA
59904755	1.1	GEW.STIFT M5X8 SW2,5
59904778	1.2	HUELSE
59912112	1.3	STOPFEN GRAU
59912638	2	ABDECKKAPPE MIX CHROM
59904775	3	RING-SHR M50X1 SW45
59911166	3.1	O-RING 43,00X2,5
59904601	4	STEUERPATRONE
59904759	4.1	ANSCHLAGRING
	5	Gehäuse
59914053	5.1	ZUGSTANGE KOMPLETT
59904624	5.2	GELENKSTUECK,KOMPL.
59913653	5.3	ZENTRIERRING MIT DICHTUNG
59904765	5.5	SPANNPLATTE
59904766	5.6	MUTTER ROHR-M8X1SW13
59910749	5.7	BEFESTIGUNGSSET
59912709	5.8	SCHLAUCHGRUPPE M10X1X415 G3/8
59912515	5.9	DRUCKSCHLAUCH G3/8"XM10X1,430
59912551	5.10	DICHTUNG 3/8"
59902337	5.11	O-RING 7,65X1,78
59912474	5.12	BEFESTIGUNGSBOLZEN KOMPLETT M8X1 140 MM
59913739	6	LUFTSPRUDLER M24X1 HC 8L/MIN
59910952	6.2	KUGELGELENK
59904620	7	ABLAUFGARNITUR HCR





Explosionszeichnung

