


LASTEN



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm N_{empf} [kN]	max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm N_{empf} [kN]	max. empfohlener Querzug V_{empf} [kN]	Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8 T_{inst} [Nm]	Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 4.6 T_{inst} [Nm]
FCN Clix P 8 fvz	538106	4,0	4,0	1,0	20	–
FCN Clix P 10 fvz	538107	5,0	8,0	1,5	40	–
FCN Clix P 12 fvz	517420	5,0	8,0	2,0	50	–
FCN Clix M 8 fvz	538108	4,0	4,0	–	–	10
FCN Clix M 10 fvz	538109	5,0	8,0	–	–	15
FCN Clix M 12 fvz	538110	5,0	8,0	–	–	20